

SZKIC OZNAKOWANIA LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRZEBIEGAJĄCEJ WZDŁUŻ ULICY BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIU

Słupy należy oznaczyć lampami przeszkodowymi koloru czerwonego włączanymi sterownikiem zmierzchowym. Lamy, po 3 szt. na każdy słup, należy rozmieścić w miejscach:

1. górna lampa na szczycie słupa;
2. dolna lampa na słupie, na wysokości największego zwisu najniższej linki;
3. środkowa lampa na słupie, w równej odległości pomiędzy zewnętrznymi.

Kolejność błysków światła: dolna, środkowa, górna.

Na najwyższym przewodzie linii, należy rozmieścić białe i czerwone z białym (srebrnym) krzyżem odblaskowym, kule, oznaczniki przeszkody, na północ od słupa nr 47 J i na południe od słupa 47 I - na odległość połowy przęsła oraz na całej długości przęsła pomiędzy tymi słupami.

Do oznaczenia przeszkód należy wykorzystać lampy serii 280 lub inne o zbliżonych parametrach.

